

# ARBORRVERK



Ø 95 mm – 500 mm  
WS 3

## Mobilt Aborrverk



Har du slitna bussningar som behöver bytas eller mekaniska hål som har blivit för stora?



Med Sir Meccanicas mobila arborrverk kan du återställa hålet i originalstorlek genom svarvning, svetsning och slutligen svarvning i rätt diameter.



Montera upp det mobila arborrverket.  
Svarva ur det skadade hålet med svarvsatsen.

**Svetsteknik**   
- det kompletta svetshuset

AB Svetsteknik • Södra Långebergsgatan 18 • 421 32 Västra Frölunda • Tel 031-28 90 90 • Fax 031-748 52 01

[www.svetsteknik.se](http://www.svetsteknik.se)

# ARBORRVERK

Byt till svetsmunstycket och koppla in en vanlig migsvets.

Bygg på så mycket du behöver för att kunna svarva ut ett hål i originalstorlek.



Byt tillbaka till svarvsatsen och svarva ut hålet i den diameter du skall ha på hålet.

Montera sedan ner arborrverket.



Nu har du "byggt ett originalhål" och du slipper dyra bussningar. WS-programmet har lösningar för både stora och små hål.

Kan monteras såväl horisontellt som vertikalt.



Ett bra komplement i antingen verkstaden eller i servicebilen som skall vara snabbt på plats när maskinerna går sönder. Med ett elverk kan du stå precis var du vill utan att vara beroende av elström.



WS-serien passar även utmärkt inom varvs- och skeppsindustrin, både i renovering och nyproduktion.



**Svetsteknik**   
- det kompletta svetshuset

AB Svetsteknik • Södra Långebergsgatan 18 • 421 32 Västra Frölunda • Tel 031-28 90 90 • Fax 031-748 52 01

[www.svetsteknik.se](http://www.svetsteknik.se)